

<b>veiligheidsberichten</b>	
<b>30- 01-2009</b>	<b>2009/2</b>

### **Behandelen van reefercontainers met Empty Container Handlers**

Het behandelen van 2 reefercontainers met een ECH veroorzaakt bijkomende risico's. De stabiliteit in dwarsrichting van het voertuig kan in het gedrang komen door de excentriciteit van de last. Door het hogere gewicht van 2 reefers (meestal hoger dan 9 ton) wordt bovendien de toegelaten werkbelasting van het toestel overschreden.

Daarom heeft het Gemeenschappelijk Comite beslist om het samen behandelen van 2 reefercontainers met een ECH niet toe te laten.

-----