


### Incident: weggeschoten ring van velg heftruck

Onlangs is er tijdens het rijden met een 18-ton heftruck een zijring van een velg van een wiel gescheurd, losgeschoten en 25m verder tegen de muur van een magazijn terechtgekomen. Gelukkig bleef de materiële schade beperkt tot een kapot wiel en een gat in een magazijnmuur, maar een dergelijk voorval kan fataal aflopen als een persoon in de baan van de wegschietende ring zou gestaan hebben.

Dit type velg is uit verschillende delen opgebouwd:



Uit onderzoek van de betrokken zijring blijkt dat er drie zones te zien zijn waarop een eerdere impact geweest is (zie foto's onder). Op één van deze zones is de ring uiteindelijk gescheurd.



Hierbij willen we nogmaals het belang benadrukken van een goede voertuigcontrole alvorens aan het werk te gaan. Kappen en deuken in de zijring geven extra spanningen in het materiaal van de ringen, waardoor een kleine schok grote gevolgen kan hebben. Als één van de velgonderdelen beschadigd is, moet dit nagekeken worden door de technische dienst. Zij kunnen beslissen of er onmiddellijke vervanging nodig is of niet, afhankelijk van de ernst van de beschadiging.

Het is verder ook van belang dat alle aanrijdingen gemeld worden, ook de lichte, zodat de nodige actie kan ondernomen worden om ongevallen te vermijden.