

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum

09/2016

MIG-MAG Lassen

Pagina

1 van 2

1. RISICO'S

- brandwonden, brand en explosie
- gezondheidsproblemen ten gevolge van lasrook

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Laswerken mogen enkel door opgeleide en bevoegde personen worden uitgevoerd.
2. Transporteer en positioneer gasflessen zoals beschreven in TD-VIK-008.
3. Controleer voor de aanvang van het werk volgende punten:
 - de goede staat van het lasapparaat, de slangen en de toorts
 - brandbaar materiaal binnen 10m van de lasplaats is verwijderd, volledig afgeschermd of afgedekt
 - andere personen in de omgeving zijn afgeschermd en/of dragen de juiste bescherming
4. Voorzie een geschikte brandblusser.
5. Voorzie voldoende ventilatie.
6. Draag de juiste PBM's: laskledij (volledig gesloten), lashandschoenen, laskap.
7. Stel het te lassen onderdeel stevig op en borg het tegen vallen.
8. Plaats de massaklem zo dicht mogelijk bij het te lassen punt.
9. Stel de juiste stroomsterkte in voor het te lassen materiaal.
10. Controleer regelmatig de omgeving.
11. Ruim op na het lassen en maak de lasplaats schoon.

**3. FOTO'S/ TEKENINGEN****4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S****5. AANDACHTSPUNTEN**

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	TD-VIK-020
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	09/2016
<u>MIG-MAG Lassen</u>		Pagina	2 van 2

	- Draag altijd de juiste PBM's. - Controleer de omgeving voor en tijdens de werken. - Voorzie altijd voldoende ventilatie.
	- Las nooit in een brandgevaarlijke omgeving.

6. BIJHORENDE VIK's	
- TD-VIK-008 Verplaatsen van gasflessen	