

veiligheidsberichten	
13-04-2011	2011/05

CHECKLISTEN WERKZAAMHEDEN KUIPERIJ

Kuipers hebben relatief gezien de meeste ongevallen. De arbeidsongevallenparameters in de kuiperij zijn nog steeds enkele malen hoger dan deze voor het totale contingent. Vandaar dat deze categorie speciale aandacht vereist en in de stuurgroep kuiperij een actief beleid wordt gevoerd om het aantal ongevallen te reduceren.

Veel ongevallen gebeuren bij het lasher van containers (werken met lashingbaren en tendeurs) en lasher met bandijzer.

Van beide behandelingsmethoden bestaan al instructiekaarten. De belangrijkste aandachtspunten uit deze instructiekaarten werden geselecteerd en opgenomen in 2 checklisten:

- CHECKLIST OPVOLGING KC-VIK-010 en KC-VIK-013 Lasher/ losmaken containers met lashingbar en tendeur
- CHECKLIST OPVOLGING KS-VIK-001, KS-VIK-006, KS-VIK-007 Lasher coils met bandijzer

Via deze checklisten kunnen steekproeven worden gehouden wanneer de werkzaamheden plaatsvinden.

De opvolging van de checklisten zal zowel door het bedrijf zelf als door GIDPB gebeuren. Wanneer niet voldaan wordt aan een van de punten uit de checklist, moet dit onmiddellijk in orde worden gebracht.

Op die manier wordt er voor gezorgd dat steeds volgens de beschreven werkwijze en aandachtspunten uit de instructiekaarten wordt gewerkt.

Ingevulde checklisten mogen gemaïld (katleen.denisse@cepa.be) of gefaxt (03/232.37.54) worden naar de preventiedienst.

In bijlage:

- Checklist opvolging KC-VIK-010 en KC-VIK-013 Lasher/ losmaken containers met lashingbar en tendeur
- Checklist opvolging KS-VIK-001, KS-VIK-006, KS-VIK-007 Lasher van coils met bandijzer