

veiligheidsberichten	
10-12-2012	2012/15

Remlichten op straddlecarriers

Naar aanleiding van enkele kop-staart aanrijdingen met straddle carriers besliste het Gemeenschappelijk Comité voor Preventie en Bescherming dat straddlecarriers moeten uitgerust zijn met remlichten.

Deze remlichten moeten duidelijk zichtbaar zijn voor de personen op de begane grond en voor de bestuurders van andere straddlecarriers (zowel 3- als 4-hoog). Daarom moeten de remlichten voorzien worden op de buffers en bovenaan de straddlecarrier, in het zicht van de andere bestuurders. Voor de **nieuwe** toestellen werd deze voorwaarde ook opgenomen in de Bijlage aan Bestelbon. Zie onze [website](#) (klik hier).

In overleg met de technische diensten werd overeengekomen om alle **bestaande straddlecarriers** tegen **1 juli 2013** met de nodige remlichten uit te rusten.

Kantoren:

Haven 410 - Zomerweg 3 bus 1 ▲ B-2030 Antwerpen 3 ▲ Tel. 03-540 85 60 ▲ Fax 03-540 86 79 ▲ E-mail: infoPB@cepa.be ▲ Bankrekening 220-0112587-067 ▲ Btw BE 0404 759 3237 ▲ RPR Antwerpen