

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Pneumatische slagmoersleutel

1. RISICO'S

- Wegschieten van onderdelen
- Afschampen op werkstuk

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

- Kies de juiste maat schroefdop voor de toepassing
- Sluit het toestel correct aan op het persluchtsysteem
- Stel het gewenste toerental in
- Duw het toestel volledig rond de te behandelen moer
- Houd de tweede hand niet vast rond de schroefdop tijdens het in werking stellen
- Gebruik een bakje om de te behandelen moeren bij elkaar te houden

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Indien nodig:



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- Gebruik de juiste maat schroefdop
- Gebruik enkel nauwaansluitende handschoenen

NOOIT !

- Houdt nooit de tweede hand vast aan de draaiende schroefdop