

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART
Hydraulische pers
1. RISICO'S

- Knelling van handen
- Wegschietende delen

2. GEBRUIKINSTRUCTIES
VOORBEREIDING


1. Voorzie de nodige PBM's
2. Controleer de hydraulische en pneumatische aansluitingen en de toestand van de hulpstukken. Indien beschadigd, buiten gebruik zetten, melden aan de verantwoordelijke en (laten) vervangen.
3. Kies het juiste hulpstuk zodat de druk gelijkmatig verdeeld wordt over het te persen onderdeel.
4. Positioneer het werkstuk centraal onder de pers en borg het tegen verschuiven, vallen en wegschieten.

GEBRUIK

1. Gebruik de juiste PBM's: veiligheidsbril, gehoorbescherming, veiligheidsschoenen en handschoenen
2. Blijf met de handen uit de buurt van het werkstuk of de pers.
3. Als het werkstuk opnieuw gepositioneerd moet worden, laat eerst de druk volledig af.
4. Voer de hydraulische druk geleidelijk op totdat het werk voltooid is.
5. Laat de druk langzaam af.
6. Verwijder het werkstuk.

NA GEBRUIK

1. Zorg ervoor dat de restdruk uit de pers verwijderd is.

FOTO'S/ TEKENINGEN

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S

5. AANDACHTSPUNTEN




Nummer	G-VIK-044
Datum	09/2019
Pagina	2 van 2

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART**Hydraulische pers**

Indien het toestel betrokken is geweest bij een ongeval moet het buiten dienst gesteld worden, tot het terug vrijgegeven wordt door de Dienst Preventie en Bescherming (GIDPB).