

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Lashen van containers
Vastmaken met bridge fittings

1. RISICO'S

- Valgevaar van hoogte

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Ga aan boord van de veiligheidsflat 1
2. Draag en bevestig steeds het antivalharnas tijdens het overdraaien 1
3. Draag en bevestig steeds het antivalharnas en valstopapparaat bij het afstappen van de flat 2
4. Neem de bridge fittings uit de voorziene bak in de veiligheidsflat
5. Plaats de bridge fittings 3 4 op de containers
6. Zet de bridge fittings vast door de moersleutel naar u toe te bewegen 5 6

BIJ SAMENWERKING MET STOUWERIJ:

1. Nooit over de hoofden werken
2. Geen lading stapelen of manipuleren op de plaats waar kuipers aan het lashen zijn

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- WERK STEEDS 4 CONTAINERS AAN DE WATERZIJDE VERWIJDERD VAN LAAD -EN LOSOPERATIES
- ZORG VOOR VOLDOENDE VERLICHTING OM DE WERKZAAMHEDEN TE KUNNEN UITVOEREN (licht van de kraan, verlichting van boord, ...)
- STEL U STEEDS STABIEL OP

NOOIT !

- KLIM NOOIT LANGS DE DEUREN VAN CONTAINERS OMHOOG
- WERK NOOIT IN DE GRACHTEN NAAST DE BAY WAAR (MANUELE) TWISTLOCKS, BRIDGE-FITTINGS e.d. GEPLAATST WORDEN OP DE CONTAINERS

6. BIJHORENDE VIK'S

- C-VIK-031 Containeroperaties aan boord: Werken op hoogte
- C-VIK-035 Gebruik van de Top-Lock