

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Losmaken van containers  
Losmaken van bridge fitting

1. RISICO'S

- Valgevaar van hoogte

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Ga aan boord van de veiligheidsflat  1
2. Draag en bevestig steeds het antivalharnas tijdens het overdraaien  1
3. Draag en bevestig steeds het antivalharnas en valstopapparaat bij het werken op containers  2
4. Maak de bridge fittings  3  4 los d.m.v. een geschikte sleutel vanuit een stabiele positie  5  6
5. Plaats de bridge fittings in de voorziene bakken in de veiligheidsflat

BIJ SAMENWERKING MET STOUWERIJ:

1. Nooit over de hoofden werken
2. Geen lading stapelen of manipuleren op de plaats waar kuipers aan het lasher zijn

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



### 3. FOTO'S/ TEKENINGEN



### 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



### 5. AANDACHTSPUNTEN



- WERK STEEDS 4 CONTAINERS AAN DE WATERZIJDE VERWIJDERD VAN LAAD –EN LOSOPERATIES
- ZORG VOOR VOLDOENDE VERLICHTING OM DE WERKZAAMHEDEN TE KUNNEN UITVOEREN (licht van de kraan, verlichting van boord, ...)
- STEL U STEEDS STABIEL OP



- LEUN NOOIT OVER DE RAND VAN DE CONTAINER 7
- KLIM NOOIT LANGS DE DEUREN VAN CONTAINERS OMHOOG
- ER MAG NOOIT GEWERKT WORDEN IN DE GRACHTEN NAAST DE BAY WAAR (MANUELE) TWISTLOCKS, BRIDGE-FITTINGS e.d. GEPLAATST WORDEN OP DE CONTAINERS

### 6. BIJHORENDE VIK'S

- C-VIK-031 Containeroperaties aan boord: Werken op hoogte
- C-VIK-035 Gebruik van de Top-Lock