



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

**Lashen van kopcoils****1. RISICO'S**

- Vallen tussen/ af coils
- Snijwonden

**2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES**

1. Plaats het stuwhout op een stabiele ondergrond  1
2. Zaag het stuwhout op maat  2
3. Zet de coils vast met schoorhout  3
4. Neem het bandijzer aan dat over de luikrand hangt
5. Breng het bandijzer rond de coils  4
6. Span het bandijzer aan met zegels, aanspanner en zegelklemmer
7. Knip het bandijzer recht af
8. Plooi het einde van het bandijzer om

BIJ SAMENWERKING MET STOUWERIJ:

**Kuipers en havenarbeiders:**

1. Geen gevaar creëren voor elkaar
2. Geen lading stapelen of manipuleren op de plaats waar kuipers aan het lashen zijn (klemgevaar)
3. Heftrucks in het oog houden

**Dekman:**

Hijs pas naar beneden laten als kuiperij en stouwerij verwittigd en onderuit zijn (kuiperij moet klaar zijn met lashen op de plaats waar de volgende hijs komt)

**3. FOTO'S**



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

### Lashen van kopcoils

### 3. FOTO'S



### 4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



of

### 5. AANDACHTSPUNTEN

**ALTIJD !**

- NEEM ALTIJD EEN STABIELE HOUDING AAN
- VERWIJDER ALTIJD LOSLIGGEND MATERIAAL VAN DE WERKVLOER/ LADING
- BEPAAL DE LASHINGWIJZE ALTIJD IN SAMENSpraak MET DE VERANTWOORDELIJKE VAN HET SCHIP
- ZORG ALTIJD DAT NIEMAND GEKLEMD KAN RAKEN ALS HET BANDIJZER WORDT AANGESPANNEN
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

**NOOIT !**

- GOOI NOOIT STUWHOUT OF ANDERE VOORWERPEN NAAR ELKAAR
- SPRING NOOIT VAN DE ENE NAAR DE ANDERE COIL
- LAAT NOOIT HET EINDE VAN HET BANDIJZER IN HET RUIM VALLLEN
- MAAK NOOIT ONNODIGE VERPLAATSINGEN