

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 05/2009

Overdraaien van gebundelde hijs stuwhout op platen met spreibalk (2 of 3 paar pannen)

Pagina 1 van 3

1. RISICO'S

- Vallen van stuwhout



2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

Toepassingsgebied: enkel bij platen (2 of 3 paar plaatpannen) en met een **compacte** gebundelde hijs stuwhout (planken even lang en samengebonden)

- Plaats indien nodig 2 kepers in het midden tussen 2 paar platenpannen
- Plaats de hijs stuwhout met de heftruck in het midden op de kepers zodat hij stabiel staat
- Bepaal de lengte van de te gebruiken wires i.f.v. de aanslagwijze
 - de hijs staat op de last → enkel bij **stijve** platen
 - de hijs wordt opgenomen zwevend boven de last → bij **stijve** platen of **slappe** platen die volledig **horizontaal** hangen

De last mag **maximum 50 cm** boven de platen hangen
- Breng de twee staalkabels (wires) van de brug (balk/spreigestel) aan rond de hijs op een doorgeschoren manier of in broek
- Zet de volledige last stijf
- Draai de last over

3. FOTO'S/ TEKENINGEN




VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 05/2009

Overdraaien van gebundelde hijs stuwhout op platen met spreibalk (2 of 3 paar pannen)

Pagina 2 van 3

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-045
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	05/2009
<u>Overdraaien van gebundelde hijs stuwhout op platen met spreibalk (2 of 3 paar pannen)</u>		Pagina	3 van 3

5. AANDACHTSPUNTEN

	- HOU STEEDS VOLDOENDE AFSTAND TUSSEN DE HIJS EN DE KETTINGEN VAN DE PLAATPANNEN - GA STEEDS NA OF DE AANSLAGPUNTEN VAN DE BRUG VOLDOENDE STERK ZIJN - GARANDEER ALTIJD DE STABILITEIT VAN DE HIJS HOUT
	- PLAATS DE HIJS HOUT NOOIT OP DE KETTINGEN VAN DE PLAATPANNEN - GEEF NOOIT LOS HOUT MEE OP DE PLATEN