

 Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-052
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		
<u>Behandelen van profielijzer</u> Lossen van wagon met heftruck		Datum 18/06/2008 Pagina 1 van 2

1. RISICO'S

- Snijwonden
- Lawaaihinder
- Kantelen van profielijzer/ afschuiven van profielijzer → vallen van profielijzer van lippen vorklift

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Maak de lading los na visuele controle op de stabiliteit
2. Positioneer de heftruck voor de wagon 1
3. Wijs uit vanaf een veilige plaats, buiten het werkbereik van de heftruck
4. Positioneer de lippen in het midden onder het profielijzer 1
5. Hef het profielijzer uit de wagon 2 3 4
6. Kijk na of het profielijzer in balans ligt, herneem indien nodig
7. Vervoer de last laag bij de grond 5
8. Hou steeds visueel contact met de heftruckbestuurder en omgeving

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



 Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-052
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	Datum	18/06/2008
<u>Behandelen van profielijzer</u> Lassen van wagon met heftruck	Pagina	2 van 2

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- HOU EEN VEILIGE AFSTAND VAN HET PROFIELIJZER (kantelgevaar)
- HOU ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG
- MAAK DE LADING PAS LOS NA EEN VISUELE CONTROLE
- HOU DE WERKZONE VRIJ VAN ONBEVOEGDEN
- BEGELEID DE RONGEN EN SPONNEN INDIEN U ZE NAAR BENEDEN LAAT
- VERWITTIG UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- BEGEEF U NOOIT IN DE WERKZONE/ DRAAICIRKEL VAN DE HEFTRUCK ZONDER CONTACT MET DE HEFTRUCKCHAUFFEUR
- STOOT NIET TEGEN DE WAGON