

 Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-053
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		
Behandelen van profielijzer Laden van wagon met heftruck	Datum	18/06/2008
	Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Lawaaihinder
- Kantelen van profielijzer/ afschuiven van profielijzer → vallen van profielijzer van lippen vorklift

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Neem het profielijzer op 1
2. Positioneer de heftruck voor de wagon 2 3 4
3. Wijs uit vanaf een veilige plaats, buiten het werkbereik van de heftruck
4. Hef het profielijzer hoog genoeg 3
5. Plaats het profielijzer in de juiste positie op de wagon 5
6. Hou steeds visueel contact met de heftruckbestuurder en omgeving

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



1



2



3



4

 Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-053
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	Datum	18/06/2008
<u>Behandelen van profielijzer</u> Laden van wagon met heftruck	Pagina	2 van 2

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- HOU EEN VEILIGE AFSTAND VAN HET PROFIELIJZER (kantelgevaar)
- HOU ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG
- HOU DE WERKZONE VRIJ VAN ONBEVOEGDEN
- BEGELEID DE RONGEN EN SPONNEN INDIEN U ZE NAAR BENEDEN LAAT
- VERWITTIG UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- BEGEEF U NOOIT IN DE WERKZONE/ DRAAICIRKEL VAN DE HEFTRUCK ZONDER CONTACT MET DE HEFTRUCKCHAUFFEUR
- STOOT NIET TEGEN DE WAGON