

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 02/2009

Opbouw van stapel profielijzer

Pagina 1 van 3

1. RISICO'S

- Omklikken van profielijzer
- Afschuiven van profielijzer
- Aanrijden van personen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Leg een bedding in functie van de lengte van het profielijzer en de lengte van de lippen van de heftruck
2. Maak bij voorkeur gebruik van kepers en leg ze voldoende dik
3. Voorkom dat de stapel kan inzakken. Bijvoorbeeld door het gebruik van hard hout/ kepers of bij **H**-stapeling de open ruimte met hout op te vullen 1 2 3 4 5
4. Leg een voldoende dikke bedding tussen de verschillende lagen. Hou rekening met de dikte van de lippen van de heftruck 6
5. Zorg dat alle beddingen recht onder elkaar liggen 1 2
6. Zorg dat alle lagen recht op elkaar gestapeld worden (stabiele stapeling) 1 2
7. Volg de instructies van de uitwijzer voor een correcte positionering van het profielijzer 7 8

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 02/2009

Opbouw van stapel profielijzer

Pagina 3 van 3

5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- ZORG STEEDS VOOR EEN STABIELE STAPELING
- BOSMAN/ MARKEUR MOET CONTACT HOUDEN MET DE HEFTRUCKBESTUURDER
- HOU DE WERKZONE VRIJ VAN ONBEVOEGDE PERSONEN
- KANTEL INDIEN TOEGESTAAN HET PROFIELIJZER VAN H 1 naar I 2
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- BEGEEF U NOOIT IN DE DRAAICIRKEL VAN DE HEFTRUCK
- RIJ NOOIT OPZIJ MEE MET EEN HEFTRUCK