

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-058
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	08/2017
<u>Heftruck aan boord brengen</u>		Pagina	1 van 4

1. RISICO'S

- Slingerende haken
- Valgevaar personen en heftruck
- Pletgevaar vingers
- Overbelasting aanslagmateriaal/aanslagpunten

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

Aanslaan heftruck

1. Neem aanslagmateriaal met de juiste VWB (let op het **eigen gewicht** van de heftruck). Gebruik bij voorkeur een spreibalk.
2. Zorg dat de heftruck op een duidelijk zichtbare plaats staat voor de kraanman.
3. Top de mast in zodat de vorken de grond niet eerst kunnen raken tijdens het strijken.
4. Zet de handrem op en zet de motor af.
5. Begeleid de haken.
6. Sla de heftruck aan. Maak gebruik van een opstapje 3 tussen de mast en de voorziene handgrepen 4 als de aanslagpunten op de mast niet van op de grond te bereiken zijn. Gebruik enkel **rood gemarkeerde aanslagpunten** 1 2 (aanslagpunten die niet geschikt zijn om de heftruck aan boord te brengen hebben een andere kleur en zijn afgedicht 5).
7. Ga van de heftruck af en begeef u uit de werkzone van de kraan en in het zicht van de kraanman.
8. Geef teken aan de kraanman om stijf te zetten.
9. Kijk na of de heftruck horizontaal hangt.
10. Draai de heftruck over. 6

Afslaan heftruck



11. Begeef u veilig op de heftruck.
12. Verwijder het aanslagmateriaal.
13. Begeleid het aanslagmateriaal zodat het nergens kan inpikken (kraanman zwenkt weg van de heftruck).
14. Begeef u uit het bereik van de heftruck.

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-058
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	08/2017
<u>Heftruck aan boord brengen</u>		Pagina	2 van 4

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-058
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	08/2017
<u>Heftruck aan boord brengen</u>		Pagina	3 van 4



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-058
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	08/2017
<u>Heftruck aan boord brengen</u>		Pagina	4 van 4

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



- Begeleid het aanslagmateriaal.
- Begeef u na het aan- en afslaan naar een veilige plaats.
- Gebruik enkel de rood gemarkeerde aanslagpunten 1 2.
- Zorg dat de kraan loodrecht boven de heftruck hangt (zwier aanslagmateriaal verminderen) en dat de heftruck horizontaal hangt.



- Geef de heftruck nooit met draaiende motor aan boord.
- Draai nooit losse voorwerpen over bovenop de heftruck.
- Loop nooit onder de aangeslagen heftruck.
- Blijf nooit in de heftruck zitten tijdens het overdraaien.
- Begeef u niet onnodig op de heftruck 7.