

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 01/2014

Juist gebruik van kallen


Pagina 1 van 2

1. RISICO'S


- Wegrollen van goederen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES


1. **Goniometrie kal:** rechthoekige driehoek (hoek 90°) en hoek van 30° en 60°



2. **Juiste positie kal:** De langste zijde van de kal moet op de ondergrond steunen, terwijl het gewicht op de tweede langste zijde moet drukken. 1 2 3 4



3. Kies de kalgrootte altijd in functie van de aard van de goederen. (cfr. VIK's per commodity)
4. Plaats de goederen en kallen op houten voetlatten (coils ook op matten).
5. Kalleer de goederen voldoende. Het aantal kallen wordt bepaald door de stapelvorm en de aard van de goederen. (cfr. VIK's per commodity)
6. Nagel de kallen vast indien nodig.



3. FOTO'S/ TEKENINGEN

1



2



Foutieve positie kal

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 01/2014

Juist gebruik van kallen

Pagina 2 van 2

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



- GEBRUIK ALTIJD HOUT VAN GOEDE KWALITEIT 3



- NAGEL EEN KAL NOOIT EVENWIJDIG MET DE NERFRICHTING VAN DE KAL

