

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	TD-VIK-012
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	19/10/2011
<u>Reinigen met hogedrukreiniger (druk<250bar)</u>		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- | | |
|--|-----------------------|
| - Brandwonden (o.a. handen, armen en voeten) | - Val van hoogte |
| - Irritatie door terugkaatsend vuil water | - Vallende voorwerpen |
| - Contact met elektriciteit | - Aanrijding |


2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Voor de start van het werk
 - a. Ken de risico's van het te gebruiken product (zie informatieblad)
 - b. Schakel het te behandelen toestel uit en druk de noodstop in (indien aanwezig)
 - c. Controleer dat elektriciteit- en batterijkasten afgesloten zijn
 - d. Borg losse onderdelen
 - e. Ondersteun instabiele en hangende lasten (zie TD-VIK-011) of kalleer lasten die kunnen weggrollen
 - f. Controleer of de waterslang geen beschadigingen (scheuren, knikken, knoop,...) vertonen
 - g. Controleer dat de lans en het pistool goed gekoppeld zijn
 - h. Voorzie veilige toegangswegen tot alle te behandelen oppervlakken
(vb.: bordessen, hoogwerkers (valharnas!),...)
 - i. Controleer dat er geen personen in de werkzone aanwezig zijn
2. Neem een stabiele houding aan zodat de terugslag je niet uit evenwicht brengt
3. Hou het pistool en de lans vast met twee handen
4. Spuit steeds van het lichaam weg en met wind mee
5. Spuit bij voorkeur onder een hoek van 45° t.o.v. het te reinigen oppervlakte
6. Let op voor terugkaatsend water
7. Reinig gevoelige onderdelen (o.a. banden, ventielen, rubbers, hydraulische leidingen,...):
 - a. vanop een minimumafstand van 30cm, en;
 - b. niet met een puntstraal, en;
 - c. enkel als ze geen tekenen van beschadiging vertonen.
 - d. Spuit niet op elektrische leidingen of elektronische componenten
8. Na de werken:
 - a. Reinig de werkplaats
 - b. Berg het materiaal ordelijk en op de juiste plaats op
 - c. Schakel de hoogdrukinstallatie uit
 - d. Indien nodig: laat de druk van de waterleidingen, bij een uitgeschakelde hoogdrukinstallatie
 - e. Reinig schoenen en kledij niet met hoge druk

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Reinigen met hogedrukreiniger (druk<250bar)

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



regenpak



veiligheidsschoeisel met
hogedruk-bescherming



lange & waterdicht



gelaatscherm of veiligheidsbril



of



bij werken
op hoogte



bij werken in
beperkte ruimten

5. AANDACHTSPUNTEN



parkeerrem



bij werkzaamheden buiten
de vaste stoomplaats



ALTIJD !

- Te behandelen toestel uitschakelen en elektrische componenten afschermen
- Ondersteun instabiele en hangende voorwerpen en kalleer voorwerpen die kunnen rollen
- Schakel de hoogdrukinstallatie uit als deze abnormaal of onregelmatig werkt
- Baken je werkzone af met duidelijke signalisatie indien deze in of direct naast rijwegen of andere werkzones komt

NOOIT !

- Nooit naar personen spuiten
- Nooit op kledij of schoenen spuiten met hoge druk
- Nooit op andere werkende elektrische toestellen of de hoogdrukinstallatie zelf spuiten
- Nooit de waterslangen gebruiken als trekkabel
- Blokkeer de bedieningshendel van het pistool niet
- Trek de waterslang nooit over scherpe randen
- Nooit een andere zeep of ander hoeveelheid gebruiken dan voorgeschreven wordt
- Nooit werken vanop een ladder