



## VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum:

Samenwerking kuiperij en stouwerij op stukgoedschepen

12/2007

### 1. RISICO'S

- Onvoldoende overleg tussen stouwerij en kuiperij
- Kuiperij werkt in de laadzone van de stouwerij
- Heftruck in de onmiddellijke omgeving van kuiperij en stouwerij

### 2. SAMENWERKING HIËRARCHISCHE LIJN

OK NOK NVT

#### VÓÓR DE WERKZAAMHEDEN

##### OPERATIONELEN KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ

1. Stuwplan en algemene planning overlopen
2. Bepalen in welke luiken en met hoeveel ploegen gewerkt wordt
3. Bepalen hoe, met welk lashingmateriaal, de stukken vastgelashed moet worden
4. Bepalen hoe de werkzaamheden zullen verlopen
  - Kuiperij moet niet in de onmiddellijke omgeving van de stouwerij werken, maar beiden werken wel in hetzelfde luik
  - Kuiperij volgt de stouwerij op in functie van de werkzaamheden (soort lading)
  - Worden één of meer heftrucks beneden geplaatst, in welke luiken?
  - Waar wordt het lashingmateriaal van de kuiperij aan boord geplaatst?

##### FOREMAN/ CEELBAAS KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ

1. Nakijken of de toegangswegen in orde zijn en of er voldoende verluchting en verlichting is
2. Overleggen hoe de werkzaamheden moeten verlopen (wie werkt waar?)
3. Havenarbeiders en kuipers in Take 5 op de hoogte brengen van de manier van samenwerken + mogelijke risico's of veiligheidsproblemen

#### TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

##### FOREMAN/ CEELBAAS KUIPERIJ ÉN STOUWERIJ

1. Nagaan of de vooraf bepaalde werkwijze veilig is en de gegeven instructies gevolgd worden
2. Wijzigingen in het stuwplan of werkwijze moeten door de stouwerij aan de kuiperij worden doorgegeven
3. Bij een nieuwe werkwijze bepalen of deze extra risico's met zich meebrengt

#### NA DE WERKZAAMHEDEN

Evalueren hoe de werkzaamheden verlopen zijn en welke verbeteringen nodig zijn

### 3. SAMENWERKING HAVENARBEIDERS

OK NOK NVT

#### TIJDENS DE WERKZAAMHEDEN

##### KUIPERS EN HAVENARBEIDERS

1. Rekening houden met elkaar
2. Geen gevaar creëren voor elkaar
3. Geen lading stapelen of manipuleren op de plaats waar kuipers aan het lashen zijn

##### DEKMAN

1. Hijs pas naar beneden laten als kuiperij en stouwerij verwittigd en onderuit zijn (kuiperij moet klaar zijn met lashen op de plaats waar de volgende hijs komt)