

Veiligheidsberichten

04-04-2017 | 2017/04

Controle last(moment)-begrenzers hoogwerkers

In een aantal recente keuringsverslagen van hoogwerkers blijkt dat de FOD WASO aan de EDTC's (Externe Dienst Technische Controles) een bijkomende keuringseis opgelegd heeft voor hoogwerkers (technische nota GTO TN/H/H/002 dd. 8-1-2013). Het betreft de controle van de goede werking van de last- en lastmomentbegrenzer die uitgevoerd wordt tijdens de jaarlijkse^{x1} uitgebreide keuring volgens ARAB art. 281.

In de handleiding van de betreffende toestellen staat hoe deze controle uitgevoerd moet worden en welke hulpmiddelen hiervoor voorzien moeten worden.

Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker van de hoogwerker om deze hulpmiddelen ter beschikking te stellen van de keurder van het EDTC.

Indien hierover vragen bestaan, raden wij u aan contact op te nemen met uw EDTC.

Voor het veilig gebruik van de hoogwerker is veiligheidsinstructiekaart G-VIK-002 van toepassing.

^{x1} De delen van deze toestellen die betrekking hebben op de hefbeweging moeten bijkomend driemaandelijks gekeurd worden.
