

**veiligheidsberichten****30-07-2010****2010/09****BEHANDELEN VAN ROLLENDE GOEDEREN MET HEFTRUCK**

Het behandelen van rollende materialen, zoals buizen en ronde staven, op de vorken van een heftruck houdt risico's in. De Gemeenschappelijke Dienst heeft hierover een risicoanalyse gemaakt waarna een Veiligheidsinstructiekaart voor de betrokken chauffeurs werd opgesteld. Zie bijlage.

In ST-VIK-088 werd o.m. als instructie opgenomen dat de mast volledig moet ingetopt worden en dat steeds een heftruck moet gebruikt worden die voldoende kan intoppen. Dit laatste houdt in dat het bedrijf over heftruck(s) moet beschikken die voldoende kunnen intoppen.

Wij verzoeken de werkgevers, die dit soort materialen behandelen, dan ook om heftrucks te voorzien die **minimaal 9°** kunnen intoppen.

-----