

veiligheidsberichten

27-03-2012

2012/01

Behandelen van 45' containers met een Empty Container Handler

Sinds verscheidene jaren moeten de Empty Container Handlers uitgerust zijn met een systeem dat alle genomen containers tegen afschuiven beveiligt. In de meeste gevallen werd een systeem met hydraulisch bediende zijflappen gebruikt. Deze zijflappen kunnen echter niet gebruikt worden bij 45'-containers waardoor deze containers niet tegen het afschuiven of vallen beveiligd zijn.

Daarom besliste het Gemeenschappelijk Comité dat vanaf heden **alle nieuwe machines** moeten uitgerust zijn met een vergrendelingsysteem voor alle te behandelen containers. Tevens moet een systeem de bestuurder informeren of de containers goed vastgehaakt en vergrendeld zijn.

De **bestaande machines**, die geen vergrendelingsysteem voor 45' containers hebben, mogen nog slechts één lege 45'-container gelijktijdig behandelen. Deze toestellen moeten wel uitgerust zijn met een signalisatie die de bestuurder informeert of de container goed vastgehaakt is.

Kantoren:

Haven 410 - Zomerweg 3 bus 1 ▲ B-2030 Antwerpen 3 ▲ Tel. 03-540 85 60 ▲ Fax 03-540 86 79 ▲ E-mail: infoPB@cepa.be ▲ Bankrekening 220-0112587-067 ▲ Btw BE 0404 759 3237 ▲ RPR Antwerpen

www.cepa.be