

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Handboormachine

1. RISICO'S

- Wonde aan vingers/hand door contact met draaiende boor
- Inademen van houtstof

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

- Controleer de boormachine op zichtbare gebreken (beschadigde elektriciteitskabel, beschadigd handvat, beschadigde klem boorkop, ...)
- Kies de geschikte boor voor de te boren diameter en het materiaal
- Monteer / verwijder de boor met machine afgekoppeld van elektriciteit
- Stel geschikt toerental in met machine afgekoppeld van elektriciteit
- Gebruik de noodzakelijke PBM's, afhankelijk van LMRA (veiligheidsbril, gelaatscherm, stofmasker,...)
- Borg het te boren stuk tegen wegschieten, wegschuiven
- Houdt steeds de machine met 2 handen vast tijdens het boren
- Blokkeer de bedieningsknop niet in AAN-stand als de machine niet gebruikt wordt
- Bewaar de boormachine op de voorziene plaats

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



Indien nodig:



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- Controleer de machine voor gebruik
- Doe de instellingen aan een afgekoppelde machine
- Gebruik de noodzakelijke PBM's, afhankelijk van LMRA
- Borg het te boren materiaal
- Boor met 2 handen aan machine

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Handboormachine

A red circular prohibition sign with a white horizontal bar across the center containing the word 'NOOIT!' in black capital letters.

NOOIT!

- Blokkeer nooit de bedieningsknop als er niet met de machine geboord wordt
- Werk niet met een beschadigde machine