

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Openen van geladen containers**1. GEVAREN – RISICO'S**

- Openslaan van deuren door lading – Lichamelijk letsel
- Dichtwaaien van deuren – Lichamelijk letsel
- Moeilijk te openen deuren – Lichamelijk letsel
- Aanrijding van personen – Lichamelijk letsel
- Gevaarlijke producten – Intoxicatie
- Gevaarlijke atmosfeer – Intoxicatie

2. GEBRUIKTE TERMEN EN DEFINITIES

- **Werkzone:** zone in en rond de container waar goederen worden geladen en/of gelost. Ook wel laad- en loszone of Loading, Unloading Exclusion Zone (LUEZ) genoemd.
- **Veilige zone:** toegewezen zone waar personen (havenarbeiders, ...) zich bevinden wanneer zij zich niet in de werkzone hoeven te begeven.

3. VEILIGE WERKINSTRUCTIES**1. Organisatie en werkvoorbereiding (door werkgever-hiërarchische lijn):**

- Zorg voor een vlakke ondergrond om te voorkomen dat containerdeuren blokkeren.
- Zorg voor een ordelijke en voldoende verlichte werkplek en voorzie voldoende afvalbakken zodat de werkplek proper gehouden kan worden tijdens de lossing.
- Zorg voor een afgebakende werkplek, afgeschermd van verkeer (volgens principes werkzone/veilige zone)
- Zorg voor de nodige hulpmiddelen om containers veiliger te kunnen openen. Mogelijke hulpmiddelen om een container veilig te openen zijn:
 - o Containerklem (uitvallen van lading): afhankelijk van inhoud container
 - o Verlengtool voor openen van container (moeilijk te openen deuren)
 - o Goed werkende kniptang (voldoende lang – hefboom)
- Zorg, voordat de container wordt geopend, voor de indeling van de container in categorie A, B of C, zodat de nodige voorbereidingen getroffen kunnen worden. Dit moet duidelijk kenbaar gemaakt zijn aan de havenarbeiders die de container openen.
- Enkel een opgeleid persoon (intern/extern) kan een meting van een container uitvoeren. Containers die gemeten worden/zijn, mogen enkel geopend en gelost worden na vrijgave door een opgeleid persoon (intern/extern).
- Zorg voor persoonlijke monitors indien nodig (restrisiko).
- Zorg voor de nodige PBM in geval van goederen met gevaarlijke eigenschappen (conform veiligheidsinformatieblad), zodat deze beschikbaar zijn in geval van een calamiteit.

2. Openen van containers:

- Draag de persoonlijke monitor(s) en andere PBM conform de losinstructies.
- Voer eerst een uitwendige inspectie uit:
 - o Gevarenstickers of documenten waarop staat dat het om een gegaste container gaat.
 - o Afgeplakte roosters en/of kieren.
 - o Slangetjes die uit de container steken.
 - o Vreemde, doordringende geur.
 - o Lekkende lading (in geval van goederen met gevaarlijke eigenschappen).
- Indien bovenstaande niet ok: stoppen met werken en verantwoordelijke verwittigen.
- Knip de zegel open en gooi de zegel weg in voorziene afvalbak.
- Open de containerdeuren voor een stuk. Wees voorzichtig en maak gebruik van hulpmiddelen indien nodig.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Openen van geladen containers

- Gebruik de juiste verlengtool bij stroeve containerdeuren.
- Indien spanning op de containerdeuren: stoppen met werken en verantwoordelijke verwittigen.
- Open de containerdeuren volledig.
- Blokkeer de containerdeuren tegen ongewenst dichtwaaien/stoten.
- Voer een inwendige inspectie uit **zonder** de container te betreden:
 - o Vreemde, doordringende geur.
 - o Restanten van bestrijdingsmiddelen: poeders, korrels en verpakkingen. Zakjes opgehangen aan deuren, wanden,
 - o Dode insecten.
 - o Gezondheidsklachten: tranende ogen, hoofdpijn, misselijkheid, rare smaak in de mond, braakneigingen, etc.
 - o Lekkende lading (in geval van goederen met gevaarlijke eigenschappen)
- Indien bovenstaande niet ok: sluit container en verantwoordelijke verwittigen.
- Bij afgaan van persoonlijke monitor(s): Sluit container en verantwoordelijke verwittigen.

4. FOTO'S/ TEKENINGEN



Voorbeeld hulpmiddel: Containerklem



Voorbeeld hulpmiddel: Verlengtool



Afgeplakte deuren






Fumigatiesticker

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Openen van geladen containers

Mogelijke voorbeelden van opstellingen (niet limitatief):



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Openen van geladen containers

5. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S

Altijd:



of

Helm/Stootpet: waar van toepassing

Afhankelijk van goederen:



6. AANDACHTSPUNTEN



Uitzondering:
-STOP werken én
-in veilige zone

ALTIJD !

- Altijd wegblijven van behandelingstoestellen.
- Altijd hulpmiddelen gebruiken indien van toepassing.
- Altijd losinstructies volgen (A-B-C).
- Altijd benodigde PBM dragen.
- Altijd werkplek proper houden.
- Altijd verantwoordelijke verwittigen in geval van twijfel of calamiteit.

NOOIT !

- Nooit in de buurt van behandelingstoestellen komen.
- Nooit een verdachte container openen.
- Nooit verder gaan met openen/lossen container in geval van verdachte omstandigheden.
- Nooit eigen hulpmiddelen gebruiken om stroeve deuren te openen.

7. BIJHORENDE VIK's

- G-VIK-028
- G-VIK-029