

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2009

Laden van (bundels) buizen in container

Pagina 1 van 4

1. RISICO'S

- Knelling tussen of onder goederen
- Knelling tussen doorn en container
- Aanrijdingen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES / FOTO'S

1. Maak de werkplek vrij van obstakels (o.a. kallen, balken, karton, ...)



2. Vergrendel de deuren van de container tegen dichtwaaien



3. Plaats de buizen op een steek buiten de container



4. Zorg dat de buizen gekalleerd zijn tegen wegrollen



5. Positioneer de doorn boven de buizen 6. Volg hiervoor de aanwijzingen van de uitwijzer

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2009

Laden van (bundels) buizen in container

Pagina 2 van 4



7. Zorg dat de heftruck stil staat (communicatie)



8. Aanslagers begeven zich naar een veilige plaats
9. Neem de buizen op met de heftruck

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES / FOTO'S



10 Positioneer de buizen voor de container



11 Volg de aanwijzingen van de uitwijzer om de
buizen te positioneren in de container



12 Gebruik bij voorkeur gepreslingde buizen én een heftruck uitgerust met een gladde doorn zodat zich
niemand in de container moet begeven om de buizen af te slaan.

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 10/2009

Laden van (bundels) buizen in container

Pagina 3 van 4

Afslag nodig in de container:



13 De afslagers begeven zich in de container na visueel contact met de chauffeur (heftruck staat stil)

14 Sla de buizen af

15 De afslagers verwijderen zich uit de container

16 Rij de doorn uit de container als de afslagers zich op een veilige plaats buiten de container bevinden

17 Breng hout aan bij elke nieuwe laag (indien geen presling)

3. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



stootpet

4. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- Maak duidelijke afspraken met iedereen bij het begin van het werk (take5,...)
- Baken de werkzone af en houd deze proper
- Zorg dat de werkplek voldoende verlicht is
- Gebruik enkel gekeurd (aanslag-)materiaal, in goede staat en met de juiste VWB
- Bepaal de lengte van het aanslagmateriaal in functie van de vrije ruimte in de container
- Borg de doorn correct aan de heftruck
- Zorg altijd voor communicatie tussen de chauffeur en de aan(af)slagers
- Zorg dat de chauffeur enkel manoeuvres uitvoert op aanwijzen van de aan(af)slagers
- Betreed de container enkel als de heftruck stil staat (communicatie)

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	M-VIK-014
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	10/2009
<u>Laden van (bundels) buizen in container</u>		Pagina	4 van 4

	- Zorg dat de hijs steeds in balans hangt - Hou altijd alle mensen in de omgeving van de heftruck in het oog - Laat voldoende ruimte tussen het dak en de lading zodat laden nog veilig kan gebeuren - Neem als uitwijzer steeds een plaats in waar je niet door de heftruck, buizen of voorzetapparatuur geraakt kan worden.
	- Spring nooit van de lading - Klim nooit langs de lading omhoog, gebruik een opstap - Begeef u nooit in de werkzone van de heftruck - Voer geen manoeuvres uit met de heftruck als zich mensen in de container bevinden