

 Gemeenschappelijke Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-008
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART	Datum	11/2006
<u>Behandelen van coils</u> Laden van wagon met doorn	Pagina	1 van 1

1. RISICO'S

- Neervallen van de coil
- Aanrijden van personen

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Neem de coil op met de doorn
2. Positioneer de heftruck voor de wagon
3. Plaats de coil in de juiste positie in de wagon → volg de voorschriften die op de wagon zijn aangebracht
4. Rijd achterwaarts de wagon uit
5. Zorg voor een goede borging van de coil

3. FOTO'S




		Diagram of wagon layout with positions 1 to 5				
WIES BERCEAU						
Ø min. mm		1300	800	1300	800	1300
Ø max. mm		1900	1600	1900	1600	1900
Masse max t		28,5	28,5	35	28,5	28,5
Masse t						
X·f·Z= max. 57 st						

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

	- SCHUIF HET GORDIJN OF PANEEL VAN DE WAGON ALTIJD VER GENOEG OPEN - HOUD ALTIJD ALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG - VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN
	- STOOT NOOIT TEGEN DE WAGON - STOOT NOOIT TEGEN OBSTAKELS IN DE WAGON