

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-019
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2006
<u>Behandelen van losse en bundels buizen</u> Transport met heftruck van aanslag naar stapel		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Afrollen van de buizen van de vorken van de heftruck

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Kijk het gewicht van de buizen na
2. Neem een heftruck met voldoende hefvermogen, aangepast in functie van de hefhoogte en de plaats van het zwaartepunt van de buizen op de vorken
3. Neem de buizen op van de bedding
4. Top in
5. Rijd naar de stapel met de vorken **laag** bij de grond
6. Plaats u in stilstand voor de stapel
7. *Losse buizen in de slag:* Steek uit en laat de buizen van de lippen rollen, houd rekening met de verplaatsing van het zwaartepunt
Losse buizen op stuwhout: Leg de buizen neer op een stabiele bedding en kaleer ze
Bundels buizen: Leg de bundels neer op een stabiele bedding
8. Rijd achteruit als de buizen op hun plaats liggen

3. FOTO'S



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-019
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	12/2006
<u>Behandelen van losse en bundels buizen</u> Transport met heftruck van aanslag naar stapel		Pagina	2 van 2

3. FOTO'S



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN

ALTIJD !

- PAS ALTIJD UW SNELHEID AAN
- HOUDALLE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK ALTIJD IN HET OOG
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- NEEM DE BUIZEN NOOIT TOT OP HET EINDE VAN DE VORKEN
- NEEM NOOIT MEER DAN 1 LAAG LOSSE BUIZEN OP DE VORKEN
- RUST NOOIT MET DE HIEL VAN DE VORKEN OP DE BUIZENSTAPEL BIJ HET UITSTEKEN VAN HET VORKENBORD
- STEEK NOOIT UIT (BUIZEN VAN DE LIPPEN LATEN ROLLEN) ALS ZICH HAVENARBEIDERS IN DE BUURT BEVINDEN
- RIJD NOOIT MET DE MAST IN DE HOOGTE OVER PERSONEN