

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK055
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02/2009
<u>Transport van profielijzer met heftruck</u>		Pagina	1 van 2


1. RISICO'S

- Overhellen heftruck
- Afschuiven/ afvallen profielijzer
- Raken van obstakels
- Wegvliegen van materialen op de kaai

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Neem het profielijzer tegen het vorkenbord 1
2. Rij met ingetopte mast en met het profielijzer zo laag mogelijk tegen de grond 1 3 4
3. Hou het rijtraject vrij van obstakels en losse voorwerpen 2
4. Hou voldoende ruimte tussen obstakels/ andere stapels
5. Hou oogcontact met de personen in de omgeving

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK055
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02/2009
<u>Transport van profielijzer met heftruck</u>		Pagina	2 van 2

4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- HOU ALTIJD REKENING MET DE LENGTE VAN HET PROFIELIJZER (raken van obstakels)
- RIJ STEEDS MET AANGEPASTE SNELHEID
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- RIJ NOOIT MET PROFIELIJZER VOORAAN OP DE LIPPEN VAN DE HEFTRUCK