

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-057
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02/2009
<u>Afbraak stapel profielijzer</u>		Pagina	1 van 2

1. RISICO'S

- Aanrijden van personen
- Uiteenduwen / trekken van stapel
- Wegvliegende kepers (housekeeping)

2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Controleer de stabiliteit van de stapel 1 2 3 4
2. Hou oogcontact met de bosman (veilige positie → afvallen van profielijzer)
3. Positioneer de heftruck voor de stapel
4. Rij onder het profielijzer → hou rekening met het hefvermogen en het gewicht van het profielijzer 3
5. Neem het profielijzer op 4 5
6. Verwijder hout van op het profielijzer
7. Hou de werkzone vrij van losse voorwerpen, verzamel dit in een bak
8. Rij achterwaarts weg van de stapel
9. Zorg dat het profielijzer in balans op de lippen van de heftruck liggen
10. Herneem het profielijzer indien nodig
11. Vervoer het profielijzer laag tegen de grond en tegen het vorkenbord 6

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Stabiele stapeling



Onstabiele stapeling

	Gemeenschappelijke Interne Dienst voor Preventie en Bescherming aan de Haven van Antwerpen	Nummer	ST-VIK-057
VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART		Datum	02/2009
<u>Afbraak stapel profielijzer</u>		Pagina	2 van 2

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



3. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



4. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- BOSMAN/ MARKEUR MOET CONTACT HOUDEN MET DE HEFTRUCKBESTUURDER
- HOU STEEDS VOLDOENDE VEILIGE AFSTAND T.O.V. DE HEFTRUCK (begeef u niet in de draaicirkel)
- GEEF DUIDELIJKE UITWIJSTEKENS VOOR DE HEFTRUCKBESTUURDER
- HOU DE WERKZONE VRIJ VAN ONBEVOEGDE PERSONEN EN OBSTAKELS
- VERVOER DE HIJS IN BALANS
- VERWITTIG ALTIJD UW FOREMAN BIJ PROBLEMEN

NOOIT !

- PLAATS U NOOIT VOOR OF ACHTER DE STAPEL OP DE PLAATS WAAR HET PROFIELIJZER NAARTOE KAN KANTELEN
- RIJ NOOIT OPZIJ MEE MET EEN HEFTRUCK