

VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART

Datum 12/2009

Stapelen van units cellulose

Pagina 1 van 2


1. RISICO'S

- Omvallen units cellulose


2. VEILIGE WERKINSTRUCTIES

1. Maak de ondergrond in het magazijn vrij van materiaal
2. Plaats de units cellulose op de stapel
3. Stapel de units volgens de voorschriften van de fabrikant én zodanig dat de stapel niet uit elkaar kan vallen (trapstapeling)
4. Stapel de units max. 5 hoog (10 meter)
5. Bind de units in vanaf de derde laag indien ze 4 of 5 hoog gestapeld zijn
Bind 3 units (3 x 8 balen) samen met strappingband rond de balen in de derde laag

3. FOTO'S/ TEKENINGEN



Unit cellulose, opgebouwd uit 8 balen cellulose die zijn samengebundeld



VEILIGHEIDSINSTRUCTIEKAART


Datum 12/2009

Stapelen van units cellulose


Pagina 2 van 2

3. FOTO'S/ TEKENINGEN

3



4



5



4. VERPLICHT TE DRAGEN PBM'S



5. AANDACHTSPUNTEN



ALTIJD !

- KIK ALTJD NA DAT ZICH NIEMAND TUSSEN DE UNITS CELLULOSE BEVINDT TIJDENS DE STAPELING
- HOU STEEDS DE PERSONEN IN DE OMGEVING VAN DE HEFTRUCK IN HET OOG

NOOIT !

- ZORG DAT DE GESTAPELDE UNITS CELLULOSE NOOIT UIT ELKAAR KUNNEN VALLEN

5