

Veiligheidsberichten

22-10-2019 | 2019/13

Opvolging technische maatregelen ter voorkoming van dode hoeken op mobiele arbeidsmiddelen

In 2018 werden door de raad van bestuur van Cepa specifieke initiatieven opgestart om ernstige arbeidsongevallen te voorkomen door de scheiding tussen mens en machine. Daarnaast werd beslist om, afhankelijk van de grootte van het arbeidsmiddel, de **noodzakelijke technische hulpmiddelen op mobiele arbeidsmiddelen te verplichten**, zoals camerasystemen voor- en achteraan.

In navolging hiervan werd het veiligheidsbericht 2018/07 opgesteld waarin u de specifieke technische hulpmiddelen per machine kan terugvinden. Voor de nieuwe toestellen is deze maatregel reeds van kracht; voor de bestaande werd een **overgangstermijn tot einde 2020 voorzien**.

Met meer dan 2500 mobiele arbeidsmiddelen in onze haven is dit een grote uitdaging. In de raad van bestuur van Cepa werd beslist om **de uitrol van deze technische hulpmiddelen heel gericht op te volgen**. Daarom werd bepaald dat elk bedrijf de status van deze maatregel periodiek communiceert met de gemeenschappelijke preventiedienst (GIDPB). De GIDPB zal hiervoor met uw technische verantwoordelijke contact opnemen en samen deze rapportering verder uitwerken.

Huurtoestellen vallen onder de verantwoordelijkheid van de huurder, ook deze toestellen moeten dus opgenomen worden in de opvolging. Indien deze niet in orde zijn, moet met de verhuurder contact opgenomen worden om deze in orde te stellen.

Uw contactpersoon betreffende dit onderwerp bij de GIDPB is Joost Vermeiren:

Joost.vermeiren@cepa.be

03/5408570