

## Veiligheidsberichten

26-11-2019 | 2019/16

### Het gebruik van hijsbanden is niet aangewezen bij de overslag van hardhout

Op 28/08/2019 is tijdens het lossen van een schip een hijs met hardhout naar beneden gevallen. Als aanslagmateriaal werd gebruik gemaakt van hijsbanden. Uit het onderzoek volgend op het incident bleek er geen sprake te zijn van slijtage of overbelasting: de hijsband werd door het hardhout doorgesneden, zoals weergegeven op onderstaande foto:



De randen van hardhout kunnen zich immers op een gelijkaardige manier gedragen als de randen van ijzer- of staalproducten, waardoor het gebruik van hijsbanden niet is aangewezen bij de overslag van deze goederen.

De GIDPB adviseert daarom het gebruik van staalkabels of kabelmatten voor de overslag van hardhout.

-----