

Zichtbaarheid platformen mobiele kranen

Begin dit jaar is een havenarbeider in het donker van het platform van een Gottwald kraan gevallen. Deze markeerder moest aanwezig zijn op de kraan om gegevens van het weegsysteem uit te lezen.



Foto 1: situatie ongeval

De juiste toegangsweg was onvoldoende verlicht, waardoor het slachtoffer naar het verlicht gedeelte stapte en niet zag dat het platform daar eindigde. Hierdoor maakte ze een val van meer dan 4m. Gelukkig bleef het letsel beperkt tot kneuzingen.

Als belangrijkste maatregel werd de automatische uitlezing van het weegstelsel op een computersysteem mogelijk gemaakt, zodat het vanop afstand geraadpleegd kan worden.

Bijkomend is er extra verlichting geplaatst aan de toegang van de kraan, en zijn de randen van het platform afgelijnd met reflecterende stroken.



Foto 2: extra verlichting en belijning platform

Deze maatregelen zijn opgenomen in de bijlage aan bestelbon voor de mobiele kraan.
